

# SFOv1

---

## 更新时间：2025

1 - 支持GS32F37x, GS32075, GS32FP65, GS32F025, GS32F035, GS32F0039A, GS32F0049A, GS32F00137, GS32F00157, GS32FP55A的HRPWM的Mstep微步校验。

2 - 支持上述型号HRPWM的错误检测上报功能。

3 - 仅支持GS32-DSPware\_v1.3.3(包含此版本)以下的版本

# SFOv2

---

## 更新时间：2025.7.15

1 - 支持GS32F37x, GS32075, GS32FP65, GS32F025, GS32F035, GS32F0039A, GS32F0049A, GS32F00137, GS32F00157, GS32FP55A的HRPWM的Mstep微步校验。

2 - 支持上述型号HRPWM的错误检测上报功能。

3 - 支持GS32F0025A, GS32F0039, GS32F0049的错误检测上报功能。(这些型号不需要校验)

4 - 仅支持GS32-DSPware\_v1.3.3(不包含此版本)以上的版本